




## Инструкция по активации GPS-трекера в сварочном аппарате KWI 6500.

1. GPS-трекер работает только при установленной SIM-карте. На SIM карте должен быть положительный баланс, включена передача данных, отключен PIN код для доступа. Также сотовый оператор должен обеспечивать передачу данных по стандарту 2G, так как GPS-трекер работает только по этой технологии!!
2. GPS-трекер работает только при включенном аппарате!
3. Для установки SIM карты в трекер необходимо снять переднюю крышку корпуса сварочного аппарата.
4. Чтобы снять переднюю крышку, открутите 4 крепежных болта, два справа и два слева, используя шестигранный ключ на 2 мм.



5. Чуть приподнимая аппарат, двигайте переднюю крышку на себя. Не дергайте сильно крышку, так как к ней идут 2 провода питания GPS-трекера.
6. После снятия крышки открутите 2 пластиковых винта, которыми крепится корпус GPS-трекера к передней крышке, используя крестовую отвертку. Будьте осторожны, чтобы не потерять две гайки для пластиковых винтов.



7. Вставьте SIM-карту в гнездо трекера. Размер SIM карты – micro SIM (средний размер). На корпусе приемного гнезда схематично изображено, как нужно повернуть SIM карту, чтобы установить ее. Вставляйте SM-карту до щелчка. Изъять SM карту можно, слегка надавив на нее и вытаскив при помощи пинцета.




8. Включите аппарат и подождите некоторое время. При правильной работе трекера сначала загорится синий светодиод, потом зеленый. После этого зелёный светодиод начнет мигать. Это значит, что SIM-карта исправна и GPS-трекер готов к работе
9. Если зеленый светодиод не мигает, значит SM-карта не поддерживает технологию 2G! Попробуйте использовать SIM карту другого оператора.

10. Скачайте приложение SecumorePlus из Google Play или App Store.



11. Для авторизации введите в поле Логин/Имя пользователя IMEI номер (15 цифр), а в поле Пароль - 123456. IMEI номер есть на корпусе GPS трекера.




Рекомендуется сделать таблицу соответствия номера сварочного аппарата, IMEI номера и номера телефона SIM карты, установленной в трекер.

Номер сварочного аппарата	IMEI	Номер телефона
329S220968325	868720060593716	89032281889
.....	.....	.....
.....	.....	.....

12. Поместите включенный аппарат ближе к окну. Для первичного определения спутников может потребоваться некоторое время.

13. После определения местоположения должна появиться карта вашей местности и в таблице с данными, которые индицируются в приложении (Имя, Статус, Долгота, Широта и т.д.) должны измениться дата и время в последних двух строках. Дата и время не должны отличаться друг от друга и должны соответствовать времени последней попытки подключения Вами трекера к сети.



14. Также отслеживать местоположение прибора можно с помощью сайта [www.gps16888.com](http://www.gps16888.com). После открытия сайта выберите русский язык. В поле авторизации введите номер IMEI , пароль 123456.
15. Прикрутите корпус трекера к передней крышке корпуса.
16. Установите переднюю крышку корпуса в аппарат, закрутите 4 болта
17. Установите гарантийную пломбу на аппарат.



18. Теперь с помощью приложения Вы сможете отслеживать местоположение сварочного аппарата.
19. В случае возникновения вопросов свяжитесь с сервисным центром.

**ООО «КивиТех»**

142784, Москва, бизнес-парк «Румянцево»,  
строение 1, блок Б, подъезд 6, офис 701Б